

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Vorderachse



Dichtsatz - Fendt (F138314020672)

Artikelnummer:

22640741

OEM-Vergleichsnummer*:

F138314020672

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

19,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtsatz (F138314020672)

- Ring
- Wellendichtring
- Abstreifer
- 25x45x6mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
102 (APL1251), 102LS (APL1251), 102LSA (APL1251), 102S (APL1251), 102SA (APL1251), 103 (APL1251), 103LS (APL1251), 103LSA (APL1251), 103S (APL1251), 103SA (APL1251), 104LS (APL1251), 104LSA (APL1251), 104S (APL1251), 104SA (APL1251), 105 (APL1251), 105LS (APL1251), 105LSA (APL1251), 105S (APL1251), 105SA (APL1251), 106LS (APL1251), 106LSA (APL1251), 106S (APL1251), 106SA (APL1251), 108LS (APL1251), 108LSA (APL1251), 108S (APL1251), 108SA (APL1251)
- Serie: Farmer 300
300LSA (APL1251), 303LS (APL1251), 304LS (APL1251), 304LSA (APL1251), 305LS (APL1251), 305LSA (APL1251), 306LS (APL1251), 306LSA (APL1251), 307 (APL1251), 307C (APL1251), 307LS (APL1251), 307LSA (APL1251), 308 (APL1251), 308C (APL1251), 308LS (APL1251), 308LSA (APL1251), 309 (APL1251), 309C (APL1251), 309LS (APL1251), 309LSA (APL1251), 310 (APL1251), 310LSA (APL1251), 311 (APL1251), 311LSA (APL1251), 312 (APL1251), 312LSA (APL1251)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr