

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Kolbenringsatz 4 Kolbenringe - Fendt (F158200310020)

Artikelnummer:

2234213


OEM-Vergleichsnummer*:

F158200310020, F183200310030, F183200310040, F199204310020, F285200310100, F311200310010

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

34,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Kolbenringsatz (F158200310020)

- Bohrung = 105mm
- Ausführung mit 4 Kolbenringen

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA,
- Serie: Farmer 300
300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307LS, 307LSA, 308, 308LS, 308LSA, 309, 309LS, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA
- Serie: Favorit 500
509, 510, 511, 512, 514, 515
- Serie: Favorit 600
610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 615LSA
- Serie: Favorit Classic
12SA
- Teleskoplader Serie: TS
TS60

passend für die Motoren

- MWM
TD228-6, TD226-B6, D226-3, D226-3.2, D226-4, D226-4.2, D226-5, D226-6, D226-6.2, D226-B3, D226-B4, D226-B6, D325-3, TD226-4, TD226-4.2, TD226-6.2, TD226-B3, TD226-B4
- Steyr
WD301.42, WD301.43, WD301.82, WD301.83, WD301.87, WD311.87, WD401, WD401.82, WD401.83, WD301

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr