


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Dichtung Wasserpumpenzwischenstück - Fendt (F139207210051)

Artikelnummer:

38006278

OEM-Vergleichsnummer*:

F139207210051

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

14,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtung Wasserpumpenzwischenstück (F139207210051)

passend für die Fendt Traktoren

- Farmer 102, Farmer 103, Farmer 104, Farmer 105, Farmer 106, Farmer 108
- Farmer 303, Farmer 304, Farmer 305, Farmer 306, Farmer 307, Farmer 308, Farmer 309, Farmer 310, Farmer 311, Farmer 312
- Favorit 4, Favorit 509, Favorit 510, Favorit 512, Favorit 515, Favorit 600, Favorit 610, Favorit 611, Favorit 612, Favorit 614, Favorit 615

passend für die Motoren

- MWM D 226
- MWM TD 226

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr