

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem



Kraftstoffförderpumpe - Fendt (F278201710400)

Artikelnummer:

14592

OEM-Vergleichsnummer*:

F278201710400, F278.201.710.400

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

24,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Diesel- Förderpumpe mit Dichtung (F278201710400)

- 2-Loch Befestigung
- Lochabstand = 53mm
- Hebellänge = 52mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
- Serie: Farmer Classic
5S

passend für die Motoren

- MWM
D225-4, D225-4.2, D226-3, D226-4, D226-4.2, D226-5, D226-6, D226-B6, D227-4, D227-6, D327-2, D327-3, D327-4, TD226-4, TD226-B6, TD228-6

Zugehörige Artikel

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr