

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Bremsen



Hauptbremszylinder Reparatursatz - Fendt (X800120510010)

Artikelnummer:

1220510010

OEM-Vergleichsnummer*:

X800120510010

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

28,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Reparatursatz für Hauptbremszylinder (X800120510010)

- für Ø Kolben = 16mm
- Fabrikat = Carlisle

passend bei den Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS,
108LSA, 108S, 108SA
- Serie: GT Kommunal
F275GT Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GTII Kommunal
- Serie: GT
F275GT, F275GTII

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr