

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Bremsen



Reparatursatz Hauptbremszylinder - Fendt (F822100070070)

Artikelnummer:

120070070

OEM-Vergleichsnummer*:

F822100070070, RK22543

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

59,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Reparatursatz Hauptbremszylinder (F822100070070)

- für Mineralöl
- Ø Kolben = 20,20mm
- Länge = 96,00mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Favorit 700
711, 712, 714, 716
- Serie: Favorit 800
815, 816, 817, 818, 822, 824
- Serie: Favorit 900
916, 920, 924, 926
- Serie: Xylon
520, 522, 524

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr