

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motorreparatursatz Perkins AT4.236 (103,19mm) - Massey Ferguson

Artikelnummer:

3030112

OEM-Vergleichsnummer*:

U5MK0280, 3639489M1

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

624,16 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Motorreparatursatz

- Wichtiger Hinweis
 - für Motoren bis Nummer U027773M
 - mit einer Buchsenbohrung von 103,19mm
 - Buchse mit Flammenschutzring

Lieferumfang

- 4x Kolben (3637360M91)
- 4x Kolbenringsatz (31372535)
- 4x Laufbuchsen (3638885M91, 31358341)
- 1x Kopfdichsatz (3637362M91, 3637363M91)
- 1x Blockdichsatz (3637600M91, 3637753M91)
- 8x Pleuelmutter (33221321, 33221328, 3637030M1)
- 1x Kurbelwellendichtring hinten (02101436)
- 1x Kurbelwellendichtring vorne (1447690M1)

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 1000
 - 1004T (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °), 1007 (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)

- Serie: 300
390T (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °),
393TLX (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °),
394TAQ (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °),
396CT (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °),
397T (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °), 398 (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)
- Serie: 3000
3065 (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °), 3065S (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °), 3070 (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)
- Serie: 600
698T (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)
- Industrieschlepper Serie:
60HX (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °),
60HX-T (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)
- Mähdrescher Serie: 20
20XP (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)
- Lader Serie:
24T (-> U027773M 1te Serie Blöcke 103.19mm - mit Bohrung °)

passend für die Motoren

- AT4.236 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Kolben mit Kolbenbolzen - Massey Ferguson (3637360M91)

Artikel-Nr: 303374

93,17 €



Kolbenring- Satz - Massey Ferguson (31372535)

Artikel-Nr: 303478

30,90 €



Laufbuchse - Massey Ferguson (3638885M91, 31358341)

Artikel-Nr: 303514

51,00 €



Kopfdichtsatz - Massey Ferguson (U5LT0015, 3637363M91)

Artikel-Nr: 40593

35,95 €



Blockdichtsatz - Massey Ferguson (U5LB0016, U5LB0004)

Artikel-Nr: 40610

29,90 €



Pleuelmutter - Massey Ferguson (33221321, 33221328, 3637030M1)

Artikel-Nr: 30272

1,80 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr