

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motorreparatursatz D239 - IHC

Artikelnummer:

60524

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

580,13 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Motorreparatursatz

- Bohrung = 98,42mm
- A = 67,00mm
- B = 24,00mm
- C = -
- D = 107,00mm
- E = 36,00mm
- F = -
- A' = 98,42mm
- B' = 110,75mm
- C' = 216,10mm
- D' = 119,00mm
- E' = 7,70mm
- F' = 1,10mm
- Incl. Zylinderbuchsenabdichtungen - Durchmesser außen = 128,50mm

Der Reparatursatz beinhaltet

- 4x Kolben & Zylindersatz
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Ölwannendichtung
- Ventilschaftabdichtungen
- Flächendichtung

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 33
833,
- Serie: 40
840, 940,
- Serie: 4000
4210,
- Serie: 43
743, 743XL,
- Serie: 44
744,
- Serie: 45
745S, 745XL,
- Serie: 84
684,
- Serie: 85
685, 685XL,
- Serie: 95
695, 695XL,
- Serie: Classic
574, 674, 724

passend für die Motoren

- D239 - IH

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr