

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventildeckel - Fendt (F238200210070, 13053431)

Artikelnummer:

128200210070

OEM-Vergleichsnummer*:

F238200210070, 13053431

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

79,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventildeckelgehäuse (F238200210070)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
- Serie: Farmer 300
300LSA, 303LS, 304LS, 304LSA, 305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307, 307LS, 307LSA, 308, 308LS, 308LSA, 309, 309LSA, 310, 310LSA, 311, 311LSA, 312, 312LSA
- Serie: Farmer Classic
1E
- Serie: Favorit 500
509, 510, 511, 512, 514, 515
- Serie: Favorit 600
600LS, 600LSA, 610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA
- Serie: Favorit Classic
12SA
- Serie: GT Kommunal
F231GT Kommunal
- Serie: GT
F231GT
- Lader Serie: TS
TS60

passend zu den MWM Motoren

- D227-4
- D227-4.2
- D227-6
- D227-6.2
- D325-2
- D325-3
- D325-4
- D325-6
- D327-2
- D327-3
- D327-4
- TD226-6
- TD228-6
- D 226
- D 226.3.2
- D 226.4.2
- D 226.6.2
- D 226.B
- D 227
- D 227.4.2
- TD 226
- TD 226.6.2
- TD 226.B

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Ventildeckeldichtung - Fendt (F238200210060)

Artikel-Nr: 38925

4,95 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr