

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Schalldämpfer - Fendt (H138204101022)

Artikelnummer:

2216519

OEM-Vergleichsnummer*:

H138204101022, H138204101020

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

64,81 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)




Schalldämpfer (H138204101022)

- Ø A innen = 45mm
- Ø B innen = 47,5mm
- Ø B außen* = 51,5mm
(* bitte unbedingt mit Innenmaß Krümmerstutzen vergleichen, abweichende Varianten möglich!)
- C = 180mm
- D = 750mm
- E = 70mm
- F = 110/133mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100 (alte Modelle)
102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103S, 103SA, 104LS,
104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS,
106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA



Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Dichtung Schalldämpfer - Fendt (138204101050)

Artikel-Nr: 6838006228

15,90 €



Gewindehaken Schalldämpfer - Fendt (138204101060, H184200100020)

Artikel-Nr: 6872370

63,80 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr