# Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

# Motor



# Motor Reparatursatz - Massey Ferguson (U5MK0708)

### **Artikelnummer:**

3030182M12

## **OEM-Vergleichsnummer\*:**

U5MK0708



913,68 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



### Motor Reparatursatz (U5MK0708)

- 4x Kolbenringsatz
- 4x Zylinderlaufbuchse
- 8x Pleuelmutter
- 1x Kopfdichtsatz
- 1x Kurbelwellendichtring vorne
- 1x Kurbelwellendichtring hinten
- 4x Pleuelbuchse
- 1x Blockdichtsatz
- 4x Kolben

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie:
- 8925, 8926, 8937, 8939
- Serie: Fermec-Terex 750

passend für die Motoren

- 1004.40 Perkins
- 1004.4 Perkins

# Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629

E-Mail: in fo@schlepper-teile.de

ï¿⅓ffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr