

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Zylinderlaufbuchse - Massey Ferguson (3637034M1, 3637334M1)

Artikelnummer:

3035242


OEM-Vergleichsnummer*:

3135X034, 3637034M1, 3637334M1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

52,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Zylinderlaufbuchse (3135X034, 3637034M1, 3637334M1)

- A = 101,05mm
- B = 104,20mm
- C = 226,70mm
- D = 107,37mm
- E = 3,81mm
- F = /

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
194 (Ohne Flammenschutzring), 194C (Ohne Flammenschutzring), 194F (Ohne Flammenschutzring), 194S (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 200
275E, 290 (Ohne Flammenschutzring), 290E (Ohne Flammenschutzring), 293 (Ohne Flammenschutzring), 294 (Ohne Flammenschutzring), 294C (Ohne Flammenschutzring), 294S (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 300
375E, 382N (Ohne Flammenschutzring), 390 (Ohne Flammenschutzring), 390E, 393 (Ohne Flammenschutzring), 393LX (Ohne Flammenschutzring), 393S (Ohne Flammenschutzring), 394AP (Ohne Flammenschutzring), 394AP(X) (Ohne Flammenschutzring), 394AQ (Ohne Flammenschutzring), 394C (Ohne Flammenschutzring), 394F (Ohne Flammenschutzring), 394FP (Ohne Flammenschutzring), 394FP(X) (Ohne Flammenschutzring), 394FQ (Ohne Flammenschutzring)

), 394GE (Ohne Flammenschutzring), 394GE(X) (Ohne Flammenschutzring), 394H (Ohne Flammenschutzring), 394S (Ohne Flammenschutzring), 394SP (Ohne Flammenschutzring), 394SP(X) (Ohne Flammenschutzring), 394SQ (Ohne Flammenschutzring), 396C (Ohne Flammenschutzring), 396CF (Ohne Flammenschutzring), 397 (Ohne Flammenschutzring)

- Serie: 3000
3055 (Ohne Flammenschutzring), 3060 (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 3200-3300
3235AP(X) (Ohne Flammenschutzring), 3235FP(X) (Ohne Flammenschutzring), 3235GE(X) (Ohne Flammenschutzring), 3235SP(X) (Ohne Flammenschutzring)
- Serie: 4200
4225, 4225HV, 4235, 4235HV, 4240
Serie: 5200 (Brasil)
5275, 5285, 5290
- Serie: 6100
6110, 6120
- Industrieschlepper Serie:
20 (Ohne Flammenschutzring), 50EX (Ohne Flammenschutzring), 50HX (Ohne Flammenschutzring), 50HX-S (Ohne Flammenschutzring), 50HX-T (Ohne Flammenschutzring), 60H-S (Ohne Flammenschutzring), 60HX (Ohne Flammenschutzring)

passend für die Motoren

- AT4.236 - Perkins
- 1004.4 - Perkins
- A4.236 - Perkins
- 1004.40 - Perkins
- A4.41 - Perkins
- A4.248 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Kolben mit Kolbenringen - Massey Ferguson (U5LP0009)

Artikel-Nr: 303257

61,95 €