

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Dichtsatz Hubzylinder Arm hinten/unten - Massey Ferguson (1607427M91)

Artikelnummer:

121607427

OEM-Vergleichsnummer*:

1607427M91

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

59,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dichtsatz für den Hydraulikzylinder (1607427M91)

- Arm hinten / unten

passend bei den Massey Ferguson Baggerladern

- Serie:
50B, 50B MKII, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50HX

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

