

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung



Dichtsatz Lenkzylinder- Massey Ferguson (3540401M91)

Artikelnummer:

3540401

OEM-Vergleichsnummer*:

3540401M91

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

67,57 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtsatz für den Lenkzylinder (3540401M91)

- passend für den Lenkzylinder (3401254M91, 3304040K91)
- nicht für AllradAusführungen

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
154S, 164TS, 174S, 184S, 194S
- Serie: 300
354GE, 354GE(X), 354S, 354SP, 354SP(X), 354SQ, 364GE, 364S, 364SP, 364SQ, 374GE, 374GE(X), 374H, 374S, 374SP, 374SP(X), 374SQ, 384GE, 384GE(X), 384S, 384SP, 384SP(X), 384SQ, 394GE, 394GE(X), 394H, 394S, 394SP, 394SP(X), 394SQ
- Serie: 3200-3300
3210GE(X), 3210SP(X), 3220GE(X), 3220SP(X), 3225GE(X), 3225SP(X), 3235GE(X), 3235SP(X)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr