

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Ölwannendichtung - Massey Ferguson (21826401)

Artikelnummer:

3075109

OEM-Vergleichsnummer*:

21826401, 41424239, 4222934M1, 4224379M1



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

12,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Ölwannendichtung (21826401)

- inkl. hinterer Korkdichtung

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
155, 158, 158F, 158S, 158V, 165
- Serie: 200
260
- Serie: 35
65
- Serie: 500
560
- Serie: 700-800
765
- Industrieschlepper Serie:
30 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 302 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 304 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 3165 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 3303 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 3305 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 356 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring (hinten) 1 Stück), 40B (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 -> Wellendichtring

(hinten) 1 Stück), 50 (-> 29C1083 Wellendichtring (hinten) 2 Stück / 29C1084 ->Wellendichtring (hinten) 1 Stück)

passend für die Motoren

- AD4.203 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr