

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung



Dichtsatz Lenkzylinder - Fendt (G001990010020)

Artikelnummer:

25706024

OEM-Vergleichsnummer*:

G001990010020, X540404300000, X547560100000, X540710000000

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

81,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtsatz für Lenkzylinder (G001990010020, X540404300000, X547560100000, X540710000000)

- für 2WD

passend für die Fendt Traktoren

- 309 Vario, 310 Vario
- GT 360, GT 380
- Farmer 102, Farmer 103, Farmer 105, Farmer 303, Farmer 304, Farmer 305, Farmer 306, Farmer 307, Farmer 308, Farmer 309, Farmer 310, Farmer 311

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 00
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr