

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Lenkung



### Dichtsatz Lenkzylinder - Massey Ferguson (1810394M91, 1810437M91)

Artikelnummer:

25715053

OEM-Vergleichsnummer\*:

1810394M91, 1810437M91

 In Kürze versandfertig  
Lieferfrist 5-10 Tage

**12,10 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Dichtsatz für den Lenkzylinder (1810394M91, 1810437M91)

- für Laser Lenkzylinder (1853466M93)

passend bei den Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100  
165, 168, 175, 175S, 178, 185, 188
- Serie: 200  
265, 275, 285, 290
- Serie: 200 (Brasilien - Südafrika)  
265

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



**Lenkzylinder - Massey Ferguson (1853466M93)**

Artikel-Nr: 56203

**219,00 €**



---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr