

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Kühlsystem



### Kühlerschlauch unten - Landini (3530397M1)

**Artikelnummer:**

30154249M1

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

3530397M1

 In Kürze versandfertig  
Lieferfrist 5-10 Tage

**30,54 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

#### Kühlerschlauch unten (3530397M1)

- A = 330mm
- Ø B = 38mm
- Ø C = 38mm

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 30  
4530V, 5530L, 5530V, 6030V
- Serie: 60  
5560V, 6060V

passend für die Motoren

- AT3.152.4 - Perkins
- AD3.152 - Perkins

**Zugehörige Artikel**

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



**Schlauchschelle - 40mm bis 55mm**

Artikel-Nr: 702940055

**1,90 €**

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter Straße 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr