


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Dichtsatz Lenkungs Pumpe - Massey Ferguson (1810618M92)

Artikelnummer:

121305753

OEM-Vergleichsnummer*:

1810509M91, 1810618M91, 1810618M92

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

15,05 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtsatz / Reparatursatz für Lenkungs Pumpe (1810618M92)

- für Hydraulikpumpe 897146M94

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
165 (Montage "Plessey"), 168 (Montage "Plessey"), 175 (Montage "Plessey"), 175S (Montage "Plessey"), 178 (Montage "Plessey"), 185 (Montage "Plessey"), 188 (Montage "Plessey")
- Serie: 200
265 (Montage "Plessey"), 275 (Montage "Plessey"), 285 (Montage "Plessey"), 290 (Montage "Plessey")
- Serie: 200 (Brasilien - Südafrika)
265 (Montage "Plessey")
- Serie: 500
565 (Montage "Plessey"), 575 (Montage "Plessey"), 590 (Montage "Plessey")
- Industrieschlepper Serie:
30D, 50, 50B, 50B MKII
- Mähdrescher Serie:
565 (Montage "Plessey")

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Lenkungspumpe - Massey Ferguson (897147M95, 897147M94)

Artikel-Nr: 35069

390,40 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr