Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Dichtsatz Hydraulikpumpe MK1 - Massey Ferguson (1810467M91)

Artikelnummer:

12306211

OEM-Vergleichsnummer*:

359002X1, 1810467M91





3,00€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster

O-Ring-Satz / Dichtungssatz für Hydraulikpumpe (1810467M91)

• für Mark I Pumpe

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100 135, 165, 175, 178
- Industrieschlepper Serie: 40, 50

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629 ï¿⅓ffnungszeiten: Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr D-65527 Niedernhausen

E-Mail: info@schlepper-teile.de Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr