

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kabinen & Blechteile

Scharnierbolzen - Massey Ferguson (3385322M1)

Artikelnummer:

7040905

OEM-Vergleichsnummer*:


3385322M1



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

7,40 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Scharnierbolzen / Bolzen für Heckscheibenscharnier (3385322M1)

- Kunststoff-Ausführung

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 1000
1004, 1004T, 1007, 1014, 1024
- Serie: 200
274SK, 284S, 294S
- Serie: 300
364SQ, 377, 387, 397, 397T
- Serie: 3000
3050, 3055, 3060, 3065, 3065S, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095
- Serie: 3100
3115, 3120, 3120T, 3125, 3140
- Serie: 3600
3610, 3630, 3635, 3645, 3650 S/F/V/GE, 3655, 3660 S/F/V/GE, 3670, 3680, 3690
- Serie: 600
675, 690, 698, 698T, 699

Industrieschlepper

- 3165

Mähdrescher

- 620, 625, 660, 665

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr