

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Ventildeckeldichtung - Fendt (F119200210380)

Artikelnummer:

2174420

OEM-Vergleichsnummer*:


F119200210380



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

19,50 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Ventildeckeldichtung (F119200210380)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300
307C, 307CI, 308C, 308CI, 309C, 309CI

passend für die Motoren

- BF 4M 1012 EC - Deutz
- BF 4M 2012 C - Deutz
- BF 4M 1012 E - Deutz

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

