

Schlepper-Teile.de


Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Motorreparatursatz - John Deere 3179D

Artikelnummer:

263085



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

520,49 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Motor Reparatursatz

Im Lieferumfang sind folgende ersatzteile enthalten:

- 1x Ölwanndichtung
- 1x Kopfdichtsatz
- 3x Kolben mit Kolbenbolzen
- 3x Kolbenringsatz
- 3x Zylinderlaufbuchsen
- 1x Flächendichtung Mittelfest 15-10 50ML

passend für die John Deere Traktoren

- Serie: 30
1630, 1630 (Espana)
- Serie: 40
1040 (Espana), 1040 (Europe), 1140 (Espana), 1140 (Europe), 840 (Europe), 940 (Espana), 940 (Europe)
- Serie: 50
1350 (Europe), 1550 (Europe), 1750 (Europe), 1850 (Espana), 1850 (Europe)

passend für die Motoren

- 3179D - John Deere (DSPG)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr