

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Motor Reparatursatz - John Deere

Artikelnummer:

263086



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

729,22 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Motor Reparatursatz - John Deere

Im Lieferumfang sind folgende ersatzteile enthalten:

- 1x Ölwanndichtung
- 1x Kopfdichtsatz
- 4x Kolben mit Kolbenbolzen
- 4x Kolbenringsatz
- 4x Zylinderlaufbuchsen
- 1x Flächendichtung Mittelfest 15-10 50ML
- 1x HYLOMAR M in der 80ml Tube

passend für die John Deere Traktoren

- Serie: 30
2130 (Espana), 2130 (Europe)
- Serie: 40
1640 (Espana), 1640 (Europe), 1840 (Espana), 1840 (Europe), 2040 (Espana), 2040 (Europe)
- Serie: 50
2250 (Espana), 2250 CS (North America), 2350 (North America), 2450 (Espana), 2450 CS (North America), 2550 (North America), 2650 (Espana)

passend für die Motoren

- 4239D - John Deere (DSPG)
- 4239T - John Deere (DSPG)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr