Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



Dichtring für Hubwerk - Steyr (135700730039, 1288730102)

Artikelnummer:

251288730102

OEM-Vergleichsnummer*:

135700730039, 1288730102



28,80€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Dichtring für Hubwerk (135700730039, 1288730102)

Ø innen: 61mmØ außen: 84mmDicke: 11mm

u.a. passend für die Steyr Traktoren

Serie: M
 M 955, M 964, M 968, M 975

• Serie: 900 955, 964, 975

• Serie: 80 8045, 8055, 8060, 8070, 8075, 8080, 8085, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170

• Serie: diverse 7065

Zugehörige Artikel

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629 E-Mail: info@schlepper-teile.de

�ffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr