

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



Dichtring für Hubwerk - Steyr (135700730039, 1288730102)

Artikelnummer:

251288730102

OEM-Vergleichsnummer*:

135700730039, 1288730102

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

28,80 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtring für Hubwerk (135700730039, 1288730102)

- Ø innen = 61mm
- Ø außen = 84mm
- Dicke = 11mm

u.a. passend für die Steyr Traktoren

- Serie: M
M 955, M 964, M 968, M 975
- Serie: 900
955, 964, 975
- Serie: 80
8045, 8055, 8060, 8070, 8075, 8080, 8085, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170
- Serie: diverse
7065

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr