

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Dreipunkt



Dichtungshalter für Unterlenkerwelle - IHC (3220158R1)

Artikelnummer:

25667923

OEM-Vergleichsnummer*:

3220158R1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

29,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtungshalter / Dichtringhalter für Unterlenkerwelle / Biegestab
(3220158R1)

- Ø innen = 38mm
- Ø außen = 47mm
- Stärke = 20mm

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 55
1055, 1055XL, 955, 955XL
- Serie: 56
1056, 1056XL, 956, 956XL

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr