

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Hydraulikpumpe - IHC (308873A1,93835C91)

Artikelnummer:

H21018G

OEM-Vergleichsnummer*:

308873A1, 406763R92, 550132825, 66513C92, 93835C92



245,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Hydraulikpumpe (308873A1, 406763R92, 550132825)

- Hersteller = Nachbau

passend für die IHC Traktoren

- Serie: 3000
3210, 3220, 3230
- Serie: 4000
4210, 4220, 4230, 4240
- Serie: 84
484, 584, 684, 784, 884
- Serie: 85
385, 485, 585, 685, 785, 885
- Serie: 95
395, 495, 595, 695, 795, 895, 995
- Serie: BD
238, 258, 268
- Serie: C
C50, C60, C70, C80, C90
- Serie: Classic
454, 464, 474, 475, 574, 674
- Serie: CX
CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90
- Serie: Hydro
Hydro84, Hydro85
- Industrieschlepper Serie:

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Dichtsatz Hydraulikpumpe - IHC (1502030C1)

Artikel-Nr: 1201502030

16,90 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr