

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Bremsen



### Reparatursatz Nehmerzylinder - Massey Ferguson (1810917M94)

Artikelnummer:

1201810917

OEM-Vergleichsnummer\*:

1810917M94, 1810917M91, 1810917M92, 1810917M93, 1810917M94

 In Kürze versandfertig  
Lieferfrist 5-10 Tage

**14,70 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Reparatursatz für Nehmerzylinder (1810917M94)

passend für die Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 4200  
4215, 4220, 4225, 4225HV, 4235, 4235 (USA), 4235HV, 4235HV (USA),  
4240, 4245, 4245HV, 4255, 4255HV, 4260, 4265, 4270
- Serie: 4300  
4315, 4320, 4325, 4325HV, 4335, 4335HV, 4345, 4345HV, 4355, 4355HV,  
4360, 4365, 4370

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



### Carlisle Nehmerzylinder rechts - Massey Ferguson (3901456M91)

Artikel-Nr: 1203901456

**126,10 €**



**Carlisle Nehmerzylinder links - Massey Ferguson  
(3901455M91)**

Artikel-Nr: 1203901455

**126,10 €**

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr