

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Bremsen



### Reparatursatz Nehmerzylinder - Fendt (G380132070010)

Artikelnummer:

24433

OEM-Vergleichsnummer\*:

G380132070010, F380132070010

 In Kürze versandfertig  
Lieferfrist 5-10 Tage

**30,70 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Reparatursatz für den Nehmerzylinder (G380132070010)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300 LS(A)  
310, 311
- Serie: Farmer 300 Turbomatik  
310, 311
- Serie: GT  
F380GT, F380GTA, F380GTH

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



### Bremszylinder - Fendt (G380132070250)

Artikel-Nr: 2241357

**154,90 €**

---

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: [info@schlepper-teile.de](mailto:info@schlepper-teile.de)

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr