

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Bremsen



Reparatursatz Nehmerzylinder - Fendt (F158100150120)

Artikelnummer:

150120

OEM-Vergleichsnummer*:

F158100150120

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

49,39 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Nehmerzylinder Reparatursatz (F158100150120)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 200
240S, 250S, 250SA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 270P, 270PA, 275SA, 280P, 280PA
- Serie: Farmer 300 C/CA
307
- Serie: Farmer 300 LS(A)
303, 304, 305, 306
- Serie: Farmer 300 Turbomatik
307
- Serie: GT Kommunal

FL345, FL360, FL365, FL380, FLA380
- Serie: GT
F345GT, F345GTM, F350GT, F360GTF, F360GTH, F365GT, F365GTA, F370GT, F370GTA, F380GHA, F380GT, F380GTA, F380GTH, F390GTA, F395GHA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



FTE Radbremszylinder 31mm - Fendt (G158100150020)

Artikel-Nr: 20101989

332,20 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr