

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Umbausatz Dichtschnur auf Wellendichtring - Massey Ferguson

Artikelnummer:

12064965

OEM-Vergleichsnummer*:

U5MK0401, 740235M91, 736714M91, 4224172M1, 41422034, 41422027, 141422034

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

69,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Umbausatz, ersetzt die alte Ausführung der geteilten Kurbelwellendichtringe (Getriebeseitig) gegen eine Dichtmanschette mit Wellendichtring funktion.

passend für die Massey Ferguson Traktoren:

- Serie: 100
133, 134C, 134V, 135, 135V, 140, 145, 145S, 145V, 148, 150, 152, 152F, 152S, 152V, 154, 154F, 154S, 154V, 155, 158, 165
- Serie: 200
233, 253 (Italy), 254, 254C, 254S
- Serie: 2200
2205
- Serie: 35
35, 65
- Serie: 700-800
765, 865
- Industrieschlepper Serie:
20, 203, 205, 2135, 2203, 356, 40

passend für die Motoren

- A3.144 - Perkins
- A3.152 - Perkins

- AD3.152 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Kurbelwellenabdichtung hinten - Massey Ferguson (U5MK0401)

Artikel-Nr: 30141

42,30 €



Dichtschnur Kurbelwelle hinten - Massey Ferguson (36883106)

Artikel-Nr: 30131X

6,00 €



Kurbelwellengehäusedichtung - Massey Ferguson (36817134)

Artikel-Nr: 30171

5,50 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr