

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Kolbenschmidt Motorreparatursatz D310 - IHC 946, 955

Artikelnummer:

2530122KS



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

1.046,01 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Motorreparatursatz in Erstausratterqualität

- 6x Kolben & Buchsensätze (Ringträgerkolben) mit 3 Kolbenringen inkl. Dichtungen
- 1x Kopfdichsatz inkl. Ventilschaftabdichtungen und Zylinderkopfdichtung
- 1x Ölwannendichtung
- 1x Flächendichtung Hochfest

passend für die IHC Traktoren


- Serie: 46
946
- Serie: 55
955, 955XL

passend für den Motor

- D310 (Ø Bohrung = 98,40mm, Ø Kolbenbolzen = 36mm)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Glaser Kopfdichtsatz - IHC (3136801R99, 3136801R98)

Artikel-Nr: 57679EL

149,00 €



Hylomar M Dichtmasse 80 ml

Artikel-Nr: 111277

6,45 €



6x Ventilschaftabdichtung - IHC (3218399R91)

Artikel-Nr: 25476

16,90 €



Kolbenschmidt Kolben- Zylindersatz (D155, D206, D310) - IHC (3139586R95)

Artikel-Nr: 90769960KS

152,90 €



Ölwannendichtung - IHC (3055987R3, 3055987R93)

Artikel-Nr: 257550

25,60 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr