

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

### Kühlsystem



#### Wasserpumpe mit Flansch - Landini (41312784, U5MW0023)

**Artikelnummer:**

301302.1

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

U5MW0023, U5MW0097, 41313403, 41312536, 41312784, 41312992, AHM2098

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**46,99 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Wasserpumpe mit Dichtung und Riemenscheibe (41312784, U5MW0023)

- Halter  $\varnothing = 62,5\text{mm}$  mit Riemenscheibe

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 30  
4530F, 4530L, 4530V, 5530, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 5830F, 6030, 6030F, 6030L, 6030V
- Serie: 40  
5840, 6040
- Serie: 500  
5500
- Serie: 60  
4560F, 4560L, 4560V, 5560, 5560F, 5560L, 5560V, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V
- Serie: 60 NG  
5860
- Serie: Advantage  
55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 55V, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP, 60V
- Serie: Blizzard  
50
- Serie: Cingolati  
C4500, C4830, C5500, C5830, C6030F, CF4830, CF5030, CF5830
- Serie: Globus

50

- Serie: Prima  
4000Special, 5000DT
- Serie: Trekker  
CF55
- Serie: Trekker F  
Trekker 50F, Trekker 55F
- Serie: Vigneti  
55V
- Serie: Vigneti Footstep  
55V

passend für die Motoren

Maxion Intl. Brasil

- AD3.152

Perkins

- 903-27T
- AT3.152.4
- 1006.60 Blue
- 1004.40 Green
- A4.236
- A6.354.4
- 1004.4T
- A3.144
- A3.152
- AD3.152

Sisu

- 44AWFC
- 33AWIC

### **Zugehörige Artikel**

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.