

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem



Kraftstoffpumpe - New Holland (82480977, 82481011)

Artikelnummer:

8154100230.3

OEM-Vergleichsnummer*:

82480977, 82481011, 82481012, 84550751

 **Lagernd**
Lieferfrist 1-3 Tage

37,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)




Kraftstoffförderpumpe mit Dichtung (82480977, 82481011)

passend für die New Holland Traktoren

- Serie: T3F
3.50F, 3.55F, 3.65F, 3.75F
- Serie: TD
60, 65B, 70, 80, 90, 95
- Serie: TD5
5.100, 5.110, 5.65, 5.75, 5.80, 5.90
- Serie: TDD
55D, 60D, 60D Plus, 65D, 70D, 70D Plus, 75D, 80D, 80D Plus, 85D, 90D, 90D Plus, 95D, 95D Plus
- Serie: TDF
65F, 75F (Tier 3), 85F (Tier 3)
- Serie: TK
65F, 65V, 75F, 75M, 75V, 76, 76M, 85, 85M, 95M
- Serie: TKA
100A, 70FA, 70VA, 75MA, 75VA, 80A, 80MA, 90A, 90MA
- Serie: TL
100, 70, 80, 90
- Serie: TN
55, 65, 70, 75, 60A, 70A, 75A, 55D, 65D, 70D, 75D, 60DA, 70DA, 75DA, 65F, 70F, 75F, 80F, 95F, 75FA, 85FA, 95FA, 65N, 75N, 70NA, 75NA, 95NA, 55S, 65S, 70S, 75S, 60SA, 70SA, 75SA, 5V, 65V, 75V, 60VA, 70VA, 75VA, 95VA
- Serie: TT
50, 55, 65, 65D, 75, 4.55, 4.75, 4.80, 4.90

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Dichtung Kraftstoffpumpe - New Holland

Artikel-Nr: 815461106.3

1,20 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr