Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

Kabinen & Blechteile



Bolzen Türscharnier - Landini (1427091M1)

Artikelnummer:

687061703

OEM-Vergleichsnummer*:

1427091M1



16,40€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster



Türscharnierstift / Bolzen / Splintbolzen (1427091M1)

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 50 6550, 7550, 8550
- Serie: 500 5500
- Serie: 80

6880, 6880VM, 7880, 7880VM, 8880, 8880HC, 8880VM, 9080, 9080HC

• Serie: Large

 $10000,\,12500,\,13000,\,14500,\,16500,\,17500,\,19000,\,9550$

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Türscharnier-Buchse - Landini (1427092M1)

Artikel-Nr: 687061701.1

3,83 €

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629

E-Mail: info@schlepper-teile.de

ï¿⅓ffnungszeiten: Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr