


Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



Dichtring 89x94x2,5mm für Hubwerk - Fendt (X548973566000)

Artikelnummer:

682268737


OEM-Vergleichsnummer*:

X548.973.566.000, X548973566000

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

9,10 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtring / O-Ring für Hubkolben (X548973566000)

- Skizze Nr. = 5
- Ø = 89 x 94mm
- Stärke = 2,5mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: 300 Vario SCR
311
- Serie: Farmer 100
102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA,
104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA
- Serie: Farmer 300 C/CA
307, 308, 309
- Serie: Farmer 300 LS(A)
303, 308, 309, 310, 311
- Serie: Farmer 300 Turbomatik
307, 308, 309, 310, 311
- Serie: Farmer Classic
5S
- Serie: GT Geräteträger
F345GT, F360GTF, F365GT, F365GTA, F370GT, F370GTA, F380GT,
F380GTA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr