

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Kurbelwellendichtring 110x130x13mm - Same (215290730)

Artikelnummer:

81091391

OEM-Vergleichsnummer*:

215290730, 2.1529.073.0

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

18,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Kurbelwellen-Dichtring (215290730)

- Kurbelwellenabdichtung hinten
- 110x130x13mm
- Fabrikat = CORTECO

passend für die Fendt Traktoren

- Serie:Antares
Antares 100, Antares 110, Antares 110 II, Antares 130, Antares 130 II
- Serie: Argon
Argon 50, Argon 55 Classic, Argon 55F, Argon 60, Argon 65F, Argon 70, Argon 70 Classic, Argon 70F, Argon 75F
- Serie: Argon3
Argon3.65, Argon3.75, Argon3.75P
- Serie: Aster
Aster 60, Aster 70
- Serie: Commando
Commando 36DI, Commando 393, Commando 403, Commando 453, Commando 503, Commando 553, Commando 603
- Serie: Dorado
Dorado 100F, Dorado 100S, Dorado 100V, Dorado 55, Dorado 55F, Dorado 56, Dorado 56 Classic, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 66 Classic, Dorado 70, Dorado 70F, Dorado 70S, Dorado 70V, Dorado 75, Dorado 75F, Dorado 75S, Dorado 75V, Dorado 76, Dorado 76 Classic, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 86 Classic, Dorado 90F, Dorado 90S, Dorado 90V

- Serie: Dorado3
Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 60 Classic, Dorado3 70 Classic, Dorado3 80, Dorado3 80 Classic, Dorado3 90, Dorado3 90 Classic
- Serie: Explorer
Explorer 100, Explorer 55, Explorer 60, Explorer 65, Explorer 65C, Explorer 70, Explorer 75, Explorer 80, Explorer 85, Explorer 90, Explorer 95
- Serie: Explorer C
Explorer 70C, Explorer 75C, Explorer 80C, Explorer 90C
- Serie: Explorer II
Explorer 60 II, Explorer 70 II, Explorer 80 II, Explorer 90 II
- Serie: Explorer II Special
Explorer 60SP II, Explorer 70SP II, Explorer 75SP II, Explorer 80SP II, Explorer 85SP II, Explorer 95SP II
- Serie: Explorer Special
Explorer 60SP, Explorer 65SP, Explorer 70SP, Explorer 75SP, Explorer 80SP, Explorer 90SP
- Serie: Explorer T/TB
Explorer 75T, Explorer 75TB, Explorer 85T, Explorer 85TB, Explorer 95T, Explorer 95TB
- Serie: Frutteto
Frutteto 60, Frutteto 75
- Serie: Frutteto II
Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II
- Serie: Frutteto3
Frutteto3 S80, Frutteto3 100, Frutteto3 60 Classic, Frutteto3 80, Frutteto3 90, Frutteto3 S100, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V80, Frutteto3 V90
- Serie: Golden
Golden 60 Compatto, Golden 60V, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 75V, Golden 85 Compatto
- Serie: Krypton
Krypton 100, Krypton 80, Krypton 90, Krypton 95, Krypton F100, Krypton F78, Krypton F80, Krypton F88, Krypton F98, Krypton V70, Krypton V80
- Serie: Krypton3 COM3
Krypton3 100, Krypton3 110, Krypton3 80
- Serie: Laser
Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150
- Serie: Laser3
Laser3 140, Laser3 160
- Serie: Rock
Rock 55, Rock 60, Rock 70
- Serie: Roller
Roller 55, Roller 70
- Serie: RowCrop
RowCrop 100, RowCrop 100.6, RowCrop 90
- Serie: Rubin
Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 160 Galileo, Rubin 180, Rubin 180 Galileo, Rubin 200, Rubin 200 Galileo
- Serie: Silver
Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 110, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 90
- Serie: SuperTitan
Supertitan
- Serie: Titan
Titan 145, Titan 150 (-> 3001), Titan 160, Titan 165 (-> 3001), Titan 190
- Serie: Vigneron
Vigneron 62, Vigneron 75

passend für die Motoren

- Deutz
F 4L 913, BF 4L 913 T, F 3L 913
- I.H.
D206, D239, D155, D179, DT268, DT402, DT358, DT239, D358, D310, D268, D246
- Iveco
8035.06

- MWM
D226-3, D226-3.2, D225-3, D225-4, D225-6, D226-4, D226-4.2, D226-6, D226-6.2, D226-B3, D226-B4, D226-B6, D227-4, D227-4.2, D227-6, D227-6.2, D325-2, D325-3, D325-4, D325-6, D327-2, D327-3, D327-4, TD226-4, TD226-4.2, TD226-6, TD226-6.2, TD226-B3, TD226-B4, TD226-B6, TD228-6
- Perkins
1000.3 WTI
- Same
1000.4W, 1000.4W1, 1000.4W4, 1000.4W7E, 1000.4W8, 1000.4WA COMII, 1000.4WT, 1000.4WT1, 1000.4WT2, 1000.4WT3, 1000.4WT6E, 1000.4WTI, 1000.6A, 1000.6AT, 1000.6W, 1000.6W1, 1000.6WA COMII, 1000.6WT, 1000.6WT Com II, 1000.6WT3V, 1000.6WTI, 1000.6WTI3V, 1000.6WTIR, 1006P, 1055P, 1106.6WT, 1106.6WTI, 916.3A, 916.3W, 916.4A, 916.4W, 916.6W1, 1000.3WTI, FarMotion3 T4i, 1000.3 WTI, FarMotion4 T4i, 1000.3A, 1000.3A5, 1000.3AT, 1000.3W, 1000.3W1, 1000.3W3E, 1000.3W4, 1000.3WT, 1000.4A, 1000.4A1, 1000.4A4, 1000.4A5, 1000.4AT, 1000.4ATI
- Steyr
WD301.87, WD301.42, WD301, WD301.89, WD301.88, WD401.83, WD401.82, WD401, WD311.87
- Zetor
Z1504

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr