

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Hydraulik



Hydraulikpumpe - New Holland (BH525339)

Artikelnummer:

3534941.1

OEM-Vergleichsnummer*:

0510525339, 0510525345, BH525339

 **Lagernd**
Lieferfrist 1-3 Tage

129,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Hydraulikpumpe (BH525339)

- Antriebswelle = Kegel 1:8, 16/18mm
- Lochabstand Flansch = 100 mm
- Durchfluss = 11cm³/U
- Ø Passung= 52,3mm
- Drehrichtung = links

passend für die New Holland Traktoren

- Serie TL
TL100 , TL70 , TL80 , TL90
- Serie TLA
TL100A , TL70A , TL80A , TL90A
- Serie TM
TM120 , TM130 , TM140
- Serie TM Brasil
TM110 (Brasil) , TM150 (Brasil)
- Serie TN
TN55 , TN65 , TN70 , TN75
- Serie TNA
TN60A , TN70A , TN75A
- Serie TND
TN55D , TN65D , TN70D , TN75D
- Serie TNDA
TN60DA , TN70DA , TN75DA
- Serie TNF
TN65F , TN70F , TN75F , TN80F , TN95F

- Serie TNFA
TN75FA , TN85FA , TN95FA
- Serie TNS
TN55S , TN65S , TN70S , TN75S
- Serie TNSA
TN60SA , TN70SA , TN75SA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Hydraulikpumpendichtung

Artikel-Nr: 301687018.1

7,95 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr