

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motorreparaturatz D 226 (4 Zylinder) - Fendt

Artikelnummer:

2230210

OEM-Vergleichsnummer*:

6005010305, 7701201835, 7701009594, F183200210140, F385200210240, F138211210040, F138211210060, F150204210060, F178200010010

 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

1.058,86 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Motorreparaturatz

- 4x Kolben (Ø Kolbenbolzen = 35mm)
- 4x Kolbenring- Satz (6005010305, 7701201835)
- 4x Zylinderlaufbuchsen (7701009594, F183200210140, F385200210240)
- 4x Zylinderkopfdichtung (F138211210040, F138211210060)
- 4x Kopfdichtsatz ohne Zylinderkopfdichtung
- 1x Flächendichtpaste Hochfest 50ml
- 1x Ölwanndichtung (F150204210060, F178200010010)

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 100
105LS, 105S, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
- Serie: Farmer 300
305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 308LS, 308LSA
- Teleskoplader Serie: TS
TS60

passend für die Motoren

- D226-4.2 - MWM

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr