

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Blockdichtsatz - Landini (3640515M91, U5LB0051)

Artikelnummer:

307251.2

OEM-Vergleichsnummer*:

3640515M91, 3641230M1, 3641075M91, 4224457M91, 4224370M1, 4224370Z1, 4222929M91, 3641230M91, 3638864M1, 4224595M91, U5LB1159

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

37,29 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Blockdichtsatz (3640515M91, U5LB0051)
passend für die Landini Traktoren

- Serie 80
9880 , 9880HC
- Blizzard
Blizzard 95

passend für die Motoren

- A4.236 - Perkins
- A4.248 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr