

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Ventildeckeldichtung - Landini (36811115, 735057M1)

Artikelnummer:

30748.1

OEM-Vergleichsnummer*:

36811115, 735057M1

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

5,30 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Ventildeckeldichtung (36811115, 735057M1)

passend für die Landini Traktoren

- Serie: 30
4530V, 5530F, 5530L, 5530V, 5830, 6030, 6030F, 6030L, 6030V
- Serie: 40
5840, 6040
- Serie: 500
5500
- Serie: 505
6505
- Serie: 60
4560V, 5560F, 5560L, 5560V, 5860, 6060, 6060F, 6060L, 6060V
- Serie: 70
5870, 6070
- Serie: Advantage
55F, 55FP, 55GE, 55GT, 55GTP, 55L, 55LP, 60F, 60FP, 60GE, 60GT, 60GTP, 60L, 60LP
- Serie: Blizzard
Blizzard 50, Blizzard 60
- Serie: Cingolati
C4500, C4830, C5000, C5500, C5830, C6000, C6030F, CF4830, CF5030, CF5830, CF6060
- Serie: Globus
Globus 50
- Serie: Prima
4000Special, 5000DT, 5000R, 5000R-N, 5000R-S, 5000Special, 6000Special
- Serie: Trekker
6055, 6060

CF55, CF60

- Serie: Trekker F
Trekker 55F, Trekker 60F
- Serie: Vigneti
Vigneti 55V, Vigneti 60V
- Serie: Vigneti Footstep
Vigneti 55V, Vigneti 60V

passend für die Motoren

- AD3.152 - Perkins
- AG3.152 - Perkins
- AT3.152.4 - Perkins

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Befestigungssatz Ventildeckel - Massey Ferguson (375721X1)

Artikel-Nr: 9964496

4,15 €

Ventildeckel - Massey Ferguson (37188571)

Artikel-Nr: 37188571

39,15 €



Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr