

# Schlepper-Teile.de

## Der Onlineshop für Traktorteile

Hubwerk



### Dichtungssatz - Massey Ferguson (3186966M91)

**Artikelnummer:**

64940368

**OEM-Vergleichsnummer\*:**

3186966M91

 Lagernd  
Lieferfrist 1-3 Tage

**31,46 €**

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtungssatz (3186966M91)

- Maße 1. Ring: 44x60x9mm
- Maße 2. Ring: 44x55x10mm

passen für folgende Massey Ferguson traktoren:

- Serie 200:  
298
- Serie 2600:  
2620, 2625, 2640, 2645, 2680, 2685
- Serie 2700:  
2720, 2725
- Serie 600:  
698, 698T, 699

### Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de  
Frankfurter StraÙe 14  
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60  
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629  
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:  
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr  
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr