

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung



Dichtsatz Lenkzylinder - Same (0.176.6365.6, 017663656)

Artikelnummer:

81093656

OEM-Vergleichsnummer*:

0.176.6365.6, 017663656

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

34,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Dichtsatz für Lenkzylinder (0.176.6365.6, 017663656)

passend für die Same Traktoren

- Serie: Centauro
Centauro 70 Export, Centauro 70 Special
- Serie: Centurion
Centurion 75 Export, Centurion 75 Special
- Serie: Condor
Condor 55 Synchro
- Serie: Corsaro
Corsaro 70 Frutteto
- Serie: Delfino
Delfino 35, Delfino 35 Frutteto
- Serie: Falcon
Falcon 50
- Serie: Jaguar
100 Export, 95 Export
- Serie: Leopard
Leopard 85, Leopard 85 Export
- Serie: Mercury
Mercury 85 Export, Mercury 85SP
- Serie: Minitaurus
Minitaurus 60
- Serie: Panther
Panther 95
- Serie: Ranger
Ranger 45
- Serie: RowCrop

RowCrop 100, RowCrop 100.6, RowCrop 80, RowCrop 90

- Serie: Solar
Solar 50, Solar 60
- Serie: Taurus
Taurus 60 Export
- Serie: Vigneron
Vigneron 35, Vigneron 45, Vigneron 50, Vigneron 60, Vigneron 70

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr