

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung

Dichtsatz für Lenkzylinder - John Deere (CAPN3301A)

Artikelnummer:

24585931

OEM-Vergleichsnummer*:

E2NN3A540SK



 In Kürze versandfertig
Lieferfrist 5-10 Tage

96,95 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)



Dichtsatz für den Lenkzylinder

passend bei den John Deere Traktoren

- Serie: 20
1020, 1120, 1520, 2020, 2020 (Europa), 2120 (Europa), 3120, 820 (Nordamerika), 920
- Serie: 30
1030, 1130, 1530, 1630, 1830, 2030, 2030 (Europa), 2130 (Spanien), 2630, 3030, 3130, 830 (Europa) (- 258365), 930 (Europa) (- 258365)
- Serie: 40
1040 (Europa), 1140 (Europa), 1640 (Europa), 1840 (Europa), 2040 (Europa), 2040S (Europa), 2140 (Europa), 2240, 2440, 2640, 2840, 940 (Europa)
- Serie: 50
1550 (Europa), 1750 (Europa), 1750V (Spanien), 1850 (Spanien), 1850 (Europa), 1850F (Spanien), 1850V (Spanien), 1950 (Spanien), 1950 (Europa), 1950F (Spanien), 1950N (Europa), 2150 (Nordamerika), 2250 (Spanien), 2250 CS (Nordamerika), 2250F (Spanien), 2350 (Nordamerika), 2450 (Spanien), 2450 CS (Nordamerika), 2450F (Spanien), 2550 (Nordamerika), 2650 (Spanien), 2650F (Spanien), 2850 (Spanien), 2850 TSS (Europa)
- Serie: 51
2251N
- Serie: 55

2155 CS (Nordamerika), 2255 (Nordamerika), 2355 CS (Nordamerika),
2355N TSS (Nordamerika), 2555 CS (Nordamerika), 2555 TSS
(Nordamerika), 2855N, 2855N (Nordamerika)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr