

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor

Einlasskrümmerdichtung BF1012 - Fendt (F119200090010)

Artikelnummer:

68216638.1

OEM-Vergleichsnummer*:


F119200090010



 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

3,20 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Einlasskrümmerdichtung / Dichtung für Ansaugkrümmer (F119200090010)

- A = 94mm
- B = 47mm
- C = 53mm
- D = 28mm
- E = 7.8mm
- F = 7.8mm
- G = 1.5mm
- H = 78/29mm

passend für die Fendt Traktoren

- Serie: Farmer 300 CI
307, 308, 309

passend für die Deutz Motoren

- BF4M 1012
- BF4M 1012 E
- BF4M 1012 EC
- BF4M 1012 C
- BF6M 1012
- BF6M 1012 E
- BF6M 1012 EC

- BF6M 1012 C

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr