

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Motor



Motorreparatursatz 12 tlg. IHC Mc Cormick D217F, D217S, D219 Motor D74 (2 Zyl.)

Artikelnummer:

168404929

OEM-Vergleichsnummer*:

714852R98, 3051140R92, 715363R1, 710327R11, 710318R21, 711073R21, 712219R91, 712209R2, 716410R91

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

604,16 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Motorreparatursatz

- 2x Kolben/Buchse/Ringe/Buchsendichtungen, kpl. (Ø 87,31 mm, 5 Ringe, Bolzen Ø 28 x 72 mm) (714852R98, 761210R96)
- 1x Kopfdichtungssatz (3051140R92)
- 1x Ölwanndichtung (715363R1)
- 2x Pleuellager (Standard) Ø 44,5 mm (710327R11)
- 2x Hauptlager (Standard) Ø 54,0 mm (710318R21)
- 1x Paßlager (Standard) (711073R21, 711073R31)
- 1x Kurbelwellendichtring, vorn (Ø 43 x 60 x 10 mm) (712219R91)
- 1x Kurbelwellendichtring, hinten (Ø 63,5 x 49,7 x 8 mm) (712209R2)
- 1x Wasserpumpe mit Riemenscheibe (716410R91, 716410R99, 718891R97)

passend für die Mc Cormick Traktoren

- D-217 F, D-217 S
- D-219

passend für den Motor D74 (2 Zyl.)

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de
Frankfurter Straße 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr