

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Lenkung



Dichtsatz Lenkzylinder - Massey Ferguson (3314663M91)

Artikelnummer:

305851

OEM-Vergleichsnummer*:

3314663M91

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

23,30 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. [Versandkosten](#)

Dichtsatz für den Lenkzylinder (3314663M91)

- passend bei dem Lenkzylinder:
56200 (3401240M91)
56201 (3401241M91)

passend bei den Massey Ferguson Traktoren

- Serie: 100
135 (Lenkhilfe UK), 135V (Lenkhilfe UK), 148 (Lenkhilfe UK)
- Serie: 200
230 (Lenkhilfe UK), 235, 240 (Lenkhilfe UK), 245, 250, 255, 260
- Serie: 500
550, 560
- Mähdrescher Serie:
240 (Lenkhilfe UK), 560

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Lenkzylinder links - Massey Ferguson (0011403U91)

Artikel-Nr: 56200

119,00 €



Lenkzylinder rechts - Massey Ferguson (0011404U91)

Artikel-Nr: 56201

119,00 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr