Schlepper-Teile.de Der Onlineshop für Traktorteile

Kraftstoffsystem





Artikelnummer:

68963035

OEM-Vergleichsnummer*:

AR40259, AR49770, AR52159, AR52729, AR55730, AT28462, RE27667, RE42211



43,32€

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkoster





Kraftstoffförderpumpe mit Flanschdichtung (AR40259)

- Gewinde Ein- und Ausgang = 1/8" NPT
- ACHTUNG / BITTE BEACHTEN: Bitte Winkel der Anschlüsse mit Ihrem Original vergleichen!

passend für die John Deere Mähdrescher

- Serie: 1000
 1032, 1042, 1052, 1055, 1065, 1068H, 1072, 1075, 1075HY/4, 1085, 1085HY/4
- Serie: 1100 1166, 1166HY/4, 1169, 1169HY/4, 1174, 1174HY/4, 1177, 1177HY/4
- Serie: 25 4425Serie: 35 4435, 4435HY
- Serie: 900
 925, 935, 945, 952, 955, 965, 965H, 968H, 975, 975/HY4

sowie die selbstfahrenden Schwadmäher

Serie: 2000 2360Serie: 3000 3430, 3830 sowie dieBaumwoll-Maschinen

• Serie: 9000 9910, 9920, 9930

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.

Schlepper-Teile.de Frankfurter Stra�e 14 D-65527 Niedernhausen Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60 Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629

E-Mail: info@schlepper-teile.de

½ffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr