

Schlepper-Teile.de

Der Onlineshop für Traktorteile

Bremsen



FTE Reparaturersatz Hauptbremszylinder - Fendt (RK22527)

Artikelnummer:

69322527

OEM-Vergleichsnummer*:

RK22527

 Lagernd
Lieferfrist 1-3 Tage

21,90 €

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Reparaturersatz für Hauptbremszylinder (RK22527)

- Fabrikat = Original FTE
- für den HBZ F281104070010 / H22856.1.1
- für HBZ mit Kolben-Ø= 22mm

passend bei den Fendt Traktoren

- Serie: Favorit 600
610LS, 610LSA, 610S, 610SA, 611LS, 611LSA, 611S, 611SA, 612LSA, 612SA, 614LSA, 614SA, 615LSA

Zugehörige Artikel

Weitere Artikel welche mit diesem Artikel in Verbindung stehen.



Hauptbremszylinder - Fendt (F281104070010)

Artikel-Nr: 1300996

189,00 €

Schlepper-Teile.de
Frankfurter StraÙe 14
D-65527 Niedernhausen

Telefon: +49 (0) 61 27 / 99 23 60
Telefax: +49 (0) 61 27 / 99 23 629
E-Mail: info@schlepper-teile.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Mo - Fr: 12:45 - 17:00 Uhr